

# SPRZĘT I SERWIS POŻARNICZY WORWA



## Cechy

Opaska do węży tłocznych, zwana inaczej bandażem, służy do zabezpieczania miejsc uszkodzenia na odcinkach węży tłocznych, gdy nie ma czasu na ich wymianę podczas akcji. Wykonane z elastycznej biało-czerwonej gumy oraz klamry ze stali.

Rozmiar	Waga
52 (C)	0,12 kg
75 (B)	0,14 kg
110 (A)	0,18 kg